



# 組み合わせ できない例

永柳工業株式会社

# 構造

コルクマットは四角形につなぎ合わせられるようにジョイントの形が左右非対称となっております。


そのため、組み合わせによってはジョイント同士が重なってうまく繋ぎ合わせることができないことがあります。



# 具体例

基本的にL字やコの字のようにサイドシート/コーナーシートのカットされた垂直辺が隣合わせにくる組み合わせはできません。

例として右の図のようにL字に組み合わせようとする時、○印部分のジョイント同士が重なり合ってしまう。



## 実際の写真



左は実際にL字に組み合わせた場合の写真です。

ジョイントが重なり合うことでパーツが一部乗り上げてしまいうまく繋ぎ合わせることができていません。

## 対処法

重なり合っているジョイントのうち、出っ張っている部分（左写真○部分）をカッターやハサミでカットしていただくと組み合わせが可能となります。

なお、カットしたパーツは他の部分へ転用ができなくなりますので、ご了承ください。

